1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 1	6 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31
maschinenkarte für	Konsol-Fräsmaschine	•
Bezeichnung Waagerecht-Konsol-Fräsmaschine	Baumuster (FU) FWX710	InvNr.
Hersteller Berthold Hermle KG. 7209 Gosheim	Fabrik-Nr. 3 0 0 9	Bestell 24.10.73
Lieferer	Baujahr 1974 Anschaffung	Liefer 22.3.74
Kennzeichen der Maschine	Zubehör/Sondereinrichtungen	Kostenstelle
Arbeitsbereich kl. / gr. Entf. v. Arbeitssp. b. Aufspannfl. 0 / 280 mm	Vertikalfräskopf Übersetzung 1:1	Standort
Entf. v. Arbeitsspindel-Mitte b. Unterk. Gegenhalter	Vertikalfräseinheit mit	Maschinen-Gruppe
gr. Entf. v. Ständergleitfl. b. Gegenlager 350 mm	Eigenantrieb stufenlos	Kostenklasse
Entf. v. Arbeitsspindel-Mitte b. Unterk. Gegenhalter 124 mm gr. Entf. v. Ständergleitfl. b. Gegenlager 350 mm gr. Entf. v. Arbeitsspindelkopf b. Führungsbüchse i. Gegenhalterarm 320 mm gr. Entf. v. Arbeitsspindelkopf bis hintere Tischkante 120 mm	Spänefangschale	Gütegrad
gr. Entf. v. Arbeitsspindelkopf bis hintere Tischkante	Stoßapparat Hub 0-70 mm	Besonders geeignet für
4_	B	Programmgesteuerte Fräsarbeiten
Entf. v. Arbeitsspindel-Mitte b. Ständergleitfläche 163177 mm	Programmsteuerungen für Längs, Quer und Vertikal mit Kreuzschienenverteiler.	Einzelfertigung und Werkzeugbau
Schwenkbarkeit des Spindelkopfes 3600		
Frässpindel Ø im vord. Lager 40 mm Bohrg. 13 mm Spindelkopf nach DfN 2201 MK 3, DIN 2079 ISA 30		lober HE
Tisch Aufspannfläche 710x190 mm, Schwenkbarkeit (FU) (± 38°)	(Act)	
T-Nuten: Anzahl 3 Breite 12 H7 mm Abstand 40 mm		
Längsbewegung selbstt. –		4 13 2
bei gleichl. Fräsen 360 mm b. Fräsen v. Spiralen 300 mm		8-5-6
Querbewegung selbstt 140 mm / v. Hand 150 mm		0000
Senkrechtbewegung selbstt 270 mm / v. Hand 280 mm		5
Zubehör Fräsdorn lang Ø 16 mm		11 30 - 3
Teilkopf: Spitzenhöhe 80/100 mm gr. einspannb. Länge 300 mm		
Bohrung 18 mm Kegel MK 3		

Abnahme-Bedingungen für Werkzeugmaschinen

Waagerecht-Fräsmaschinen Werkzeugmaschinen

DIN 8615

	FU 7:	10 =			maschinen	0010
-	ype FW 7		Heinrich Ro	scher, 85	00 Närnb	erg -1
F	_	0 0 9 Auftr. Nr. 3	3755/M Tag	22.374	Abnehm	er H. Bucksch
Nr	Gegenstand der Messung	Bild	Meßge	Zulässige Abweichung	Gemessene Abweichung	Meßanleitung
1	Ebenheit der Aufspann- fläche des Auf- spanntisches		Wasserw 200 b 300 mm Skalenv 0,03 b 0,05 mm	AB: ± 0,04 mm/m rent in Richtung CD:		Aufspanntisch in Längs- un Querrichtung in Mittelstellung Wasserwaage entsprechend Bild längs (Richtung AB) un quer (Richtung CD) in der Mittund an beiden Enden des Auspanntisches auf die Aufspannfläche legen.
2	Rundlauf des Innenkegels der Fräs- spindel	B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Meßdorn kegelig Aufnahn schaft u zylindrisci 300 mm lar Meßte Meßuh	om 0,01 mm Stellung B: 0,02 mm	0,005	Meßdorn im Spindelkegel. Ar stellen der Meßdorns; Fräspindel drehen, dabel Anzeig der Meßuhr ablesen. Messun bel A, dann bel B. Messung B am frelen Ende de Dorns; jedoch ist für kleiner Maschinen diese Messung i einem Abstand vom Spindel kopf zulässig, der der Entfernung der Frässpindellager mitten entspricht.
3	Außenkegels bzw. Zentrier- zylinders der Frässpindel		Meßuh	r 0,01 mm		Anstellen der Meßuhr an dei Außenkegel (senkrecht zun Kegelmantel) bzw. an den Um fang des Zentrierzylinders Frässpindel drehen; dabel An zelge der Meßuhr ablesen.
4	Axiairuhe der Frässpindel		Meßuh Abgeflaci Spitze		0,005	Spitze im Spindelkegel, An- stellen der Meßuhr an die Meß- fiäche der Spitze. Frässpinde unter axialer, zum Spindel- kasten gerichteter Belastung drehen, dabel Anzelge der Meß- uhr ablesen.
Z	Zusätzlich für Maschinen mit amerika- nischem Fräs- spindelkopf1): Axialruhe der Frässpindel und Stirnlauf- genauigkeit der Anlagefläche		Meßuhi	bis 50 mm Dmr des Vorder- lagers: 0,015 mm über 50 mm Dmr. des Vorder- lagers: 0,025 mm		Anstellen der Meßuhr an die Stirnfläche der Frässpindel; Frässpindel unter axlaler, zum Spindelkasten gerichteter Be- lastung drehen, dabel Anzelge der Meßuhr ablesen.
f	Parailelität der Aufspann- läche des Auf- spanntisches zu seiner Längs- bewegung		Meßuhr Lineal, Lär der größte Längsbew gung ent- sprechene	ge 500 mm größte Längsbewe- gung des Auf- spanntisches:	0,005	Lineal in Längsrichtung auf Mitte Aufspanntisch. Meßuhr im Spindelkegel. Taststift am Lineal. Tisch in Längsrichtung bewegen, dabei Anzeige der Meßuhr ablesen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Ausschuß Werkzeugmaschinen im Deutschen Normenausschuß (DNA)

		DIN 8615				
r	Gegenstand der Messung	Bild	Meßgeräte	Zulässige Abweichung	Gemessene Abweichung	Meßanleitung
6	Parallelität der Aufspann- fläche des Auf- spanntisches zur Frässpindel	B A	Meßdorn mit kegeligem Aufnahme- schaft und zylindrischem, 300 mm langem Meßtell Meßuhr, Fuß des Ständers mindestens 200 mm lang	0,02/300 mm	0,02	Aufspanntisch in Längsrictung in Mittelstellung. Meßdorm Spindelkegel; Meßuhr a dem Aufspanntisch; Taststunten am Meßdorn. Meßdorn die Mittelstellung des Rundlaufehlers bringen. Messung in Adann in B. Aufspanntisch blei unbewegt. Bei Maschinen mit Winkeltisc Aufspanntisch vorn (B) nhöher.
	Parallelität der Querbewegung des Autspann- tisches zur Frässpindel a) in der Senk- rechtebene b) in der Waage- rechtebene	a Ob	Meßdorn mit kegeligem Aufnahme- schaft und zylindrischem Meßteil Meßuhr	a) 0,02 mm auf gesamte Querbewe- gung des Aufspann- tisches b) 0,02 mm auf gesamte Querbewe- gung des Aufspann- tisches	0,01	Aufspanntisch in Längsric tung auf Mitte. Meßdorn Spindelkegel, Meßuhr auf de Aufspanntisch; Taststift a Meßdorn. Meßdorn in die M telstellung des Rundlauffehle bringen. Aufspanntisch Querrichtung bewegen; dat Anzeige der Meßuhr ablese
8	Recht- winkligkeit der Führungs- nut des Auf- spanntisches zur Frässpindel	Meßlänge	Anschlag- leiste, min- destens150mm lang Meßuhr Umschlagarm	bei 300 mm Meßlänge: 0,02 mm bei 450 mm Meßlänge: 0,03 mm bei 600 mm Meßlänge: 0,04 mm		Aufspanntisch in Längsrkt tung auf Mitte. Anschlagleit in der Führungsnut des A spanntisches aufnehmen. Me uhr im Spindelkegel. Tasts (in der Waagerechtebene) der Anschlagleiste. Anschlaleiste um Meßlänge versch ben. Umschlag: Meßuhr winkel α schwenken. Anzel der Meßuhr vor und nach de Umschlag ablesen.
9	Parallelität der Führungsnut des Aufspann- tisches zu seiner Längs- bewegung		Anschlagleiste, mindestens 150 mm lang Meßuhr	Maschinen bis 500 mm größte Längsbewegung des Aufspanntisches: 0,02 mm Maschinen bis 1000 mm größte Längsbewegung des Aufspanntisches: 0,03 mm Maschinen über 1000 mm größte Längsbewegung des Aufspanntisches: 0,04 mm	0,005	Anschlagleiste in der Führun nut des Aufspanntisches a nehmen. Meßuhr Im Spino kegel; Taststift (in der Waa rechtebene) an der Anschleiste; Aufspanntisch in Län richtung bewegen, dabel / schlagleiste von Hand fe halten und Anzelge der Muhr ablesen.
0	Rechtwinklig- keit der Auf- spannfläche des Aufspann- tisches a) zur vorderen Ständerfüh- rung des Winkel- tisches b) zur seit- lichen Stän- derführung des Winkel- tisches		Winkel, Länge des Meß- schenkels der Höhenver- stellbarkelt des Winkel- tisches ent- sprechend Meßuhr	Maschinen bls 300 mm größte Verstellbarkelt des Winkel- tisches: a) 0,02 mm b) 0,02 mm Maschinen über 300 mm größte Ver- stellbarkelt des Winkeltisches: a) 0,03 mm b) 0,03 mm	0,005 0,01	Aufspanntisch in Längs- u Querrichtung auf Mitte; Winlitisch in unterster Stellung fe geklemmt. Winkel auf d Aufspanntisch; Meßuhr Spindelkegel; Taststift oben Meßschenkel des Winke Winkeltisch lösen, in ober Stellung verschieben u wleder festklemmen. Anze der Meßuhr in belden E stellungen (oben und unten Meßschenkel) ablesen.

Abnahme-Bedingungen für Werkzeugmaschinen Waagerecht-Fräsmaschinen					DIN 8615	
Nr	Gegenstand der Messung	Bild	Meßgeräte	Zulässige Abweichung	Gemessene Abweichung	Meßanleitung
11	Parallelität der Gegenhalter- führung zur Frässpindel- achse a) in der Senk- rechtebene b) in der Waage- rechtebene	\$\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{	Meßdorn mit kegeligem Aufnahme- schaft und zy- lindrischem, 300 mm langem Meßteil Meßuhr Prismenleiste, mindestens 150 mm lang	a) 0,02/300 mm b) 0,02/300 mm	0,01 0,01	Meßdorn im Spindelkegel. Ge- genhalterbalken in äußerster Stellung festgeklemmt. Meß- uhr an der Prismenleiste be- festigt; Taststift am Meßdorn. Prismenleiste von Hand gegen Gegenhalterführung drücken und parallel zum Meßdorn um 300 mm verschieben, dabel An- zeige der Meßuhr ablesen. Vor der Messung ist der Meßdorn in die Mittelstellung des Rund- lauffehlers zu bringen.
12	Fluchten der Gegenlager- bohrung mit der Fräs- spindel- bohrung a) In der Senk- rechtebene b) in der Waage- rechtebene	300 a b b c c c c c c c c c c c c c c c c c	Meßdorn zur Aufnahme im Gegenlager Meßuhr, auf hohen Meß- druck (min- destens 200 g) einstellen	Stellung A: a) 0,03 mm b) 0,03 mm Stellung B: a) 0,04 mm b) 0,04 mm		Meßdorn in der Gegenlager- bohrung; Meßuhr im Spindel- kegel. Taststift am Meßdorn. Umschlag: Frässpindel drehen, dabei Anzeige der Meßuhr an je 2 um 1800 versetzten Stellen des Umfangs ablesen. Unter- schied von 2 um 1800 versetzten Anzeigen = doppelter Wert darzeigen Aus B des Gegen- halters.

Nähere Bestimmungen über Meßgeräte und Meßverfahren siehe DIN 8602 und 8603 (in Vorbereitung).

Anschlußmaße für die Befestigung der Fräswerkzeuge nach DIN 2201 oder der in Vorbereitung befindlichen Norm für amerikanische Spindelköpfe