

Waagerecht-Konsol- Fräsmaschine Hermle



Hersteller	Hermle (Wikipedia)
Typ	FU710
Seriennummer	3009
Baujahr	1974
Genereller Status	Einsatzbereit
Nutzungsvoraussetzung	Nur nach formaler Einweisung
Nutzungsgebühr	5 Euro/Stunde

Hersteller - Betriebsanleitung

[Hermle_FU710_Bedienungsanleitung.pdf](#)

[Stromlaufplan für Fräsmaschine_FU710_HS49.pdf](#)

[Hermle_Zertifikate.pdf](#)

Einweisung

[Einweisung_Hermle_Fräse_mitAnlagen_06-2025.pdf](#)

Checkliste Inbetriebnahme

[Checkliste_Inbetriebnahme_HermleFräseFU710_mitAnlage.pdf](#)

Notizen

1. Hitzeschutzschalter befinden sich im Kasten auf der linken Seite und müssen nach Auslösen manuell deaktiviert werden

Revision #15

Created 2025-01-12 18:15:28 UTC by Lorenz K

Updated 2026-05-29 19:44:33 UTC by Lorenz K