

HALT STOPP

Bitte unbedingt die Wartungsliste ausfüllen!

Bitte einmalig:

- Filterbox+oberes Vlies nur zusammen austauschen.
- Dann das „Hier nur HDF ↔ Echtholz“-Schild an diesem Laser umdrehen
- und diesen Abschnitt abtrennen.

Grund: Hier läuft ein Experiment, um die Auswirkung von Echtholz vs HDF auf den Filter zu untersuchen. Zwecks Reproduzierbarkeit/Datenqualität machen wir das einmalig so.